

DATA FOTO
OTTOBRE
2010

UBICAZIONE
Via, Frassenella

DESTINAZIONE D'USO
ABITAZIONE

RILEVAMENTO EDIFICIO ART. 5 N.T.O.

GRADO DI PROTEZIONE
5

SCHEDA N°
27



DESCRIZIONE

L'edificio sorge probabilmente su una vecchia preesistenza, ma è stato recentemente ristrutturato e attualmente si trova in buono stato di conservazione. Non si rilevano nel fabbricato aspetti morfologici pesantemente in contrasto con il contesto storizzato, ma l'intero edificio risulta stilisticamente inadeguato all'ambiente circostante. G. di P. 5 – ristrutturazione migliorativa.



Non c'è traccia dell'edificio nei catasti storici.

CONTESTO AMBIENTALE



DATAZIONE DELL'EDIFICIO										
Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM INVOLUCRO	RISTRUTTUR. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO

CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A Muri	PIETRA	MATTONI	MISTO	LEGNO	INTONACO	TRAMEZZO CANNE				I Condizioni	BUONE	MEDIE	CATTIVE	RUDERE
B Camino	ESTERNO	INTERNO	ALLARGATO IN BASSO SU LATO	ALLARGATO IN BASSO SU FRONTE	PENSILE	A TORRETTA				L Nucleo rurale	OMOGENEO	NON OMOGENEO		
C Tetto	A CAPANNA TRASVERSALE	A CAPANNA LONGITUDINALE	A 4 FALDE	A PADIGLIONE	A DOPPIA CAPANNA	A UNA FALDA	3 FALDE	CON TIMPANI			M Finestre (ante)	SEMPLICE	DOPPIA	TRIPLA
D Copertura	COPPI	TEGOLE	ONDULATI		H Comicione	SAGOMATA	A DENTE DI SEGA	A SQUADRO	A DENTALI	INCLINATA	PIANA		COPPI SPORGENTI	ASSENTE
E Residenza tipo	SINGOLO	DOPPIO	A SCHIERA	AFFIANCATO	BARCO STACCATO	BARCO STACCATO	BARCO ANNESSO	CORPI ADDOSSATI	CON BARCO ADDOSSATO	PORTICO INCORPORATO	CON TORRE		CON PORTICO A LOGGIA	
F Piani	UNO	DUE	TRE	PIU' DI TRE				G Ingresso	INGRESSO A PIANO TERRA ESTERNO	INGRESSO A 1° PIANO ESTERNO	INGRESSO A PIANO TERRA INTERNO	INGRESSO A 1° PIANO INTERNO		N

CATASTO STORICO 1841	Compassa	CATASTO ATTUALE