DATA FOTO OTTOBRE 2010

UBICAZIONE Via, Cesare Battisti NCT Fg. 7

DESTINAZIONE D'USO

RESIDENZA

RILEVAMENTO EDIFICIO ART. 5 N.T.O.

GRADO DI PROTEZIONE

148i

SCHEDA N°









DESCRIZIONE

L'edificio si trova a centro del C. di Noventa Vicentina.

Insediamento composto da un unico fabbricato a destinazione residenziale.


L'edificio si presenta in buono stato di conservazione, costruito in chiaro periodo "Liberty"

L'attuale sedime del fabbricato, visto l'epoca di costruzione, non trova riscontro nei catasti storici.

G. di P. 4 – Ristrutturazione parziale



DATAZIONE DELL'EDIFICIO										
Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM INVOLUCRO	RISTRUTTUR. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO



CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	PIETRA	MATTONI	MISTO	LEGNO	INTONACO	TRAMEZZO CANNE			I				
Muri							ALTRO		Condizioni	BUONE	MEDIE	CATTIVE	RUDERE
В	ESTERNO	INTERNO	ALLARGATO IN BASSO SU LATO	ALLARGATO IN BASSO SU FRONTE	PENSILE	A TORRETTA			L				
Camino							ASSENTE		Nucleo	OMOGENEO	NON OMOGENEO		
С	A CAPANNA TRASVERSALE	A CAPANNA LONGITUDIANLE	A 4 FALDE	A PADIGLIONE	A DOPPIA CAPANNA	A UNA FALDA	3 FALDE	CON TIMPANI	•	M			
Tetto										Finestre (ante)	SEMPLICE	DOPPIA	TRIPLA
D					Н	SAGOMATA	A DENTE DI SEGA	A SQUADRO	A DENTALI	INCLINATA	PIANA		
Copertura	СОРРІ	TEGOLE	ONDULATI		Cornicio							COPPI SPORGENTI	ASSENTE
Е	SINGOLO	DOPPIO	A SCHIERA	AFFIANCATO	BARCO STACCATO	BARCO STACCATO	BARCO ANNESSO	CORPI ADDOSSATI	CON BARCO ADDOSSATO		PORTICO INCORPORATO	CONTORRE	CON PORTICO A LOGGIA
Residenza tipo	00 00	00 10	01 01	00 00				00 00					in the state of th
F	UNO	DUE	TRE			G	INGRESSO A PIANO TERRA ESTERNO	INGRESSO A 1° PIANO ESTERNO	INGRESSO A PIANO TERRA INTERNO	INGRESSO A 1° PIANO INTERNO		N	
Piani	00 1 00	00 00	00 00	PIU' DI TRE		Ingresso	00 00		00 00	00 00			