DATA FOTO
OTTOBRE
2010

<u>UBICAZIONE</u>
Via, Zanettini

DESTINAZIONE D'USO
ABITAZIONE

RILEVAMENTO EDIFICIO ART. 5 N.T.O.

GRADO DI PROTEZIONE

4

137b

SCHEDA N°









DESCRIZIONE


L'edificio sorge su un vecchio sedime del quale è stato ampliato il perimetro esterno.

Attualmente si trova in cattivo stato di conservazione; presenta alcune caratteristiche di valore storicotestimoniale, ma ha subito nel tempo ristrutturazioni che ne hanno modificato alcuni caratteri tipologici.
G. di P. 4 – ristrutturazione parziale.



DATAZIONE DELL'EDIFICIO										
Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM INVOLUCRO	RISTRUTTUR. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO

CATASTO STORICO 1841



CATASTO ATTUALE



CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	PIETRA	MATTONI	MISTO	LEGNO	INTONACO	TRAMEZZO CANNE			I				
Muri	500						ALTRO		Condizioni	BUONE	MEDIE	CATTIVE	RUDERE
В	ESTERNO	INTERNO	ALLARGATO IN BASSO SU LATO	ALLARGATO IN BASSO SU FRONTE	PENSILE	A TORRETTA			L				
Camino		9					ASSENTE		Nucleo rurale	OMOGENEO	NON OMOGENEO		
С	A CAPANNA TRASVERSALE	A CAPANNA LONGITUDIANLE	A 4 FALDE	A PADIGLIONE	A DOPPIA CAPANNA	A UNA FALDA	3 FALDE	CON TIMPANI		M			
Tetto										Finestre (ante)	SEMPLICE	DOPPIA	TRIPLA
D					Н	SAGOMATA	A DENTE DI SEGA	A SQUADRO	A DENTALI	INCLINATA	PIANA		
Copertura	COPPI	TEGOLE	ONDULATI		Cornicione							COPPI SPORGENTI	ASSENTE
Е	SINGOLO	DOPPIO	A SCHIERA	AFFIANCATO	BARCO STACCATO	BARCO STACCATO	BARCO ANNESSO	CORPI ADDOSSATI	CON BARCO	ADDOSSATO	PORTICO INCORPORATO	CON TORRE	CON PORTICO A LOGGIA
Residenza tipo	00 00	10 10	10 01 01		GAAA			00 00	0 200		0.00	00	in the second
F	UNO	DUE	TRE			G	INGRESSO A PIANO TERRA ESTERNO	INGRESSO A 1° PIANO ESTERNO	INGRESSO A PIANO TERRA INTERNO	INGRESSO A 1° PIANO INTERNO		N	
Piani	11 1 11	00 100	00 00	PIU' DI TRE		Ingresso	00 00		00 00	00 00			