

| | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------|
| DATA FOTO OTTOBRE 2010 | UBICAZIONE Via, Fioccarde | DESTINAZIONE D'USO ABITAZIONE | RILEVAMENTO EDIFICIO ART. 5 N.T.O. | GRADO DI PROTEZIONE 4 – 5 | SCHEDA N° 21c |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------|



DESCRIZIONE
 Il fabbricato non compare al catasto storico (catasto asburgico 1841) ne in quello d'impianto (1905 agg. 1930 circa)

L'edificio sorge su una vecchia preesistenza, è stato recentemente ristrutturato e attualmente si trova in buono stato di conservazione.

La porzione ad Est (2) presenta morfologia e forometrie tipologicamente compatibili con il contesto storico-ambientale e perciò di discreto valore storico-testimoniale.

G. di P. 4 – ristrutturazione parziale.

La porzione 1 consiste in un ampliamento del vecchio edificio realizzato con tecniche e tipologie costruttive odierne e perciò estranee al contesto storicizzato.

G. di P. 5 – ristrutturazione migliorativa.



DATAZIONE DELL'EDIFICIO

| | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|--------------------|-----------------------|----------|----------------|
| Prima del 1800 | Dal 1801 Al 1900 | Dal 1901 Al 1945 | Dal 1946 Al 1961 | Dal 1962 Al 1971 | Oltre il 1971 | CONSERV. | TRASFORM INVOLUCRO | RISTRUTTUR. TRASFORM. | AMPLIATO | NUOVO EDIFICIO |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|--------------------|-----------------------|----------|----------------|

CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------|
| A Muri | PIETRA | MATTONI | MISTO | LEGNO | INTONACO | TRAMEZZO CANNE | ALTRO | | I Condizioni | BUONE | MEDIE | CATTIVE | RUDERE |
| B Camino | ESTERNO | INTERNO | ALLARGATO IN BASSO SU LATO | ALLARGATO IN BASSO SU FRONTE | PENSILE | A TORRETTA | ASSENTE | | L Nucleo rurale | OMOGENEO | NON OMOGENEO | | |
| C Tetto | A CAPANNA TRASVERSALE | A CAPANNA LONGITUDINALE | A 4 FALDE | A PADIGLIONE | A DOPPIA CAPANNA | A UNA FALDA | 3 FALDE | CON TIMPANI | | M Finestre (ante) | SEMPLICE | DOPPIA | TRIPLA |
| D Copertura | COPPI | TEGOLE | ONDULATI | | H Comicione | SAGOMATA | A DENTE DI SEGA | A SQUADRO | A DENTALI | INCLINATA | PIANA | COPPI SPORGENTI | ASSENTE |
| E Residenza tipo | SINGOLO | DOPPIO | A SCHIERA | AFFIANCATO | BARCO STACCATO | BARCO STACCATO | BARCO ANNESSO | COPPI ADDOSSATI | CON BARCO ADDOSSATO | PORTICO INCORPORATO | CON TORRE | CON PORTICO A LOGGIA | |
| F Piani | UNO | DUE | TRE | PIU' DI TRE | | | | G Ingresso | INGRESSO A PIANO TERRA ESTERNO | INGRESSO A 1° PIANO ESTERNO | INGRESSO A PIANO TERRA INTERNO | INGRESSO A 1° PIANO INTERNO | N |

| | | |
|-----------------------------|--|------------------------|
| CATASTO STORICO 1841 | | CATASTO ATTUALE |
| | | |