DATA FOTO OTTOBRE 2010

UBICAZIONE Via, COLLEGIO ARMENO NCT Fg. 8

DESTINAZIONE D'USO

RESIDENZA

RILEVAMENTO EDIFICIO ART 5 N.T.O

GRADO DI PROTEZIONE

SCHEDA N° 74









DESCRIZIONE

Complesso rurale, composto da un unico corpo di fabbrica, con corpo principale su tre livelli e porticato rustico

Il fabbricato in buono stato di conservazione, risulta ristrutturato di recente con caratteristiche conformi alla tipologia della zona.
Il sedime dell'attuale fabbricato non trova riscontro nel


catasto storico.

G. di P. 4 – Ristrutturazione parziale





DATAZIONE DELL'EDIFICIO										
Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM INVOLUCRO	RISTRUTTUR. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO



CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	PIETRA	MATTONI	MISTO	LEGNO	INTONACO	TRAMEZZO CANNE			I				
Muri							ALTRO		Condizioni	BUONE	MEDIE	CATTIVE	RUDERE
В	ESTERNO	INTERNO	ALLARGATO IN BASSO SU LATO	ALLARGATO IN BASSO SU FRONTE	PENSILE	A TORRETTA			L]		
Camino							ASSENTE		Nucleo rurale	OMOGENEO	NON OMOGENEO		
C	A CAPANNA TRASVERSALE	A CAPANNA LONGITUDIANLE	A 4 FALDE	A PADIGLIONE	A DOPPIA CAPANNA	A UNA FALDA	3 FALDE	CON TIMPANI		M			
Tetto										Finestre (ante)	SEMPLICE	DOPPIA	TRIPLA
D					Н	SAGOMATA	A DENTE DI SEGA	A SQUADRO	A DENTALI	INCLINATA	PIANA		
Copertura	СОРРІ	TEGOLE	ONDULATI		Cornicione							COPPI SPORGENTI	ASSENTE
E	SINGOLO	DOPPIO	A SCHIERA	AFFIANCATO	BARCO STACCATO	BARCO STACCATO	BARCO ANNESSO	CORPI ADDOSSATI	CON BARCO ADDOSSATO		PORTICO INCORPORATO	CON TORRE	CON PORTICO A LOGGIA
Residenza tipo	00000	00 10	00 00 00	00 00					0 100		000		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
F	UNO	DUE	TRE			G	INGRESSO A PIANO TERRA ESTERNO	INGRESSO A 1° PIANO ESTERNO	INGRESSO A PIANO TERRA INTERNO	INGRESSO A 1° PIANO INTERNO		N	
Piani	To Do	10 1 na	00 00 00	PIU' DI TRE		Ingresso	2000	0 0	00000	100 100			