

DATA FOTO
OTTOBRE
 2010


UBICAZIONE
 Via, **CREARO**
 NCT Fg. 14

DESTINAZIONE D'USO
RESIDENZA

RILEVAMENTO EDIFICIO ART 5 N.T.O

GRADO DI PROTEZIONE
4

SCHEDA N°
55b



DESCRIZIONE

L'edificio si trova a centro-est del C. di Noventa Vicentina.
 Insieme composto da più corpi che formano un unico fabbricato residenziale.
 L'edificio, in parte recentemente ristrutturato, si presenta in buono stato di conservazione e con caratteristiche strutturali rurali conformi alla zona

G. di P. 4 - Ristrutturazione parziale

CONTESTO AMBIENTALE



DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM INVOLUCRO	RISTRUTTUR. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	--------------------	-----------------------	----------	----------------

CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Muri	PIETRA 	MATTONI 	MISTO 	LEGNO 	INTONACO 	TRAMEZZO CANNE 	ALTRO		I Condizioni	BUONE	MEDIE	CATTIVE	RUDERE
Camino	ESTERNO 	INTERNO 	ALLARGATO IN BASSO SU LATO 	ALLARGATO IN BASSO SU FRONTE 	PENSILE 	A TORRETTA 	ASSENTE		L Nucleo rurale	OMOGENEO	NON OMOGENEO		
Tetto	A CAPANNA TRASVERSALE 	A CAPANNA LONGITUDINALE 	A 4 FALDE 	A PADIGLIONE 	A DOPPIA CAPANNA 	A UNA FALDA 	3 FALDE 	CON TIMPANI 		M Finestre (ante)	SEMPLICE	DOPPIA	TRIPLA
Copertura	COPPI 	TEGOLE 	ONDULATI 		H Comicione	SAGOMATA 	A DENTE DI SEGA 	A SQUADRO 	A DENTALI 	INCLINATA 	PIANA 	COPPI SPORGENTI 	ASSENTE
Residenza tipo	SINGOLO 	DOPPIO 	A SCHIERA 	AFFIANCATO 	BARCO STACCATO 	BARCO STACCATO 	BARCO ANNESSO 	CORPI ADDOSSATI 	CON BARCO ADDOSSATO 	PORTICO INCORPORATO 	CON TORRE 	CON PORTICO A LOGGIA 	
Piani	UNO 	DUE 	TRE 	PIU' DI TRE				G Ingresso	INGRESSO A PIANO TERRA ESTERNO 	INGRESSO A 1° PIANO ESTERNO 	INGRESSO A PIANO TERRA INTERNO 	INGRESSO A 1° PIANO INTERNO 	N

CATASTO STORICO 1841



CATASTO ATTUALE

