

DATA FOTO
 OTTOBRE
 2010

UBICAZIONE
 Via Frassenara

DESTINAZIONE D'USO
 ABITAZIONE - DISABITATA

RILEVAMENTO EDIFICIO ART. 5 N.T.O.

GRADO DI PROTEZIONE
 4 - 5

SCHEDA N°
 208



DESCRIZIONE

L'edificio insiste su un vecchio sedime del quale rispetta il perimetro con l'eccezione di qualche ampliamento sul retro.

La porzione più a Ovest (1) probabilmente non ha mai subito interventi di ristrutturazione, perciò attualmente si trova in pessimo stato di conservazione, ma ha mantenuto tipologia e morfologia di valore storico-testimoniale.

La porzione centrale (2) ha mantenuto le caratteristiche originarie e si trova in discreto stato di conservazione.

G. di P. 4 - ristrutturazione parziale.


La porzione 3 si trova in buono stato di conservazione, ma ha subito ristrutturazioni pesanti che ne hanno stravolto le caratteristiche tipologiche e morfologiche originarie.

G. di P. 5 - ristrutturazione migliorativa.



DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTTUR. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	---------------------	-----------------------	----------	----------------



CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A Muri	PIETRA	MATTONI	MISTO	LEGNO	INTONACO	TRAMEZZO CANNE	ALTRO		I Condizioni	BUONE	MEDIE	CATTIVE	RUDERE
B Camino	ESTERNO	INTERNO	ALLARGATO IN BASSO SU LATO	ALLARGATO IN BASSO SU FRONTE	PENSILE	A TORRETTA	ASSENTE		L Nucleo rurale	OMOGENEO	NON OMOGENEO		
C Tetto	A CAPANNA TRASVERSALE	A CAPANNA LONGITUDINALE	A 4 FALDE	A PADIGLIONE	A DOPPIA CAPANNA	A UNA FALDA	3 FALDE	CON TIMPANI		M Finestre (ante)	SEMPLICE	DOPPIA	TRIPLA
D Copertura	COPPI	TEGOLE	ONDULATI		H Cornicione	SAGOMATA	A DENTE DI SEGA	ASQUADRO	A DENTALI	INCLINATA	PIANA	COPPI SPORGENTI	ASSENTE
E Residenza tipo	SINGOLO	DOPPIO	A SCHIERA	AFFIANCATO	BARCO STACCATO	BARCO STACCATO	BARCO ANNESSO	CORPI ADDOSSATI	CON BARCO ADDOSSATO	PORTICO INCORPORATO	CON TORRE	CON PORTICO A LOGGIA	
F Piani	UNO	DUE	TRE	PIU' DI TRE		G Ingresso	INGRESSO A PIANO TERRA ESTERNO	INGRESSO A 1° PIANO ESTERNO	INGRESSO A PIANO TERRA INTERNO	INGRESSO A 1° PIANO INTERNO		N	