DATA FOTO
OTTOBRE
2010

UBICAZIONE Via Spinosa DESTINAZIONE D'USO
ABITAZIONI

RILEVAMENTO EDIFICIO ART. 5 N.T.O.

GRADO DI PROTEZIONE

4 - 5 - 6

186b

SCHEDA N°









DESCRIZIONE

Il fabbricato insiste su un vecchio sedime del quale è rimasto invariato il perimetro quasi per intero.

Il blocco 1 si trova in uno stato di conservazione migliore rispetto al blocco 3, ma entrambi hanno subito nel tempo ristrutturazioni pesanti che ne hanno compromesso i caratteri morfologici originari.

G. di P. 5 – ristrutturazione migliorativa.

Il blocco 2 si trova in uno stato di conservazione non molto buono, ma non avendo subito grossi interventi di ristrutturazione ha mantenuto caratteri morfologici e tipologici di valore storico-testimoniale.

G. di P. 4 – ristrutturazione parziale.

Il blocco 4 è postumo a tutto il resto del fabbricato nei confronti del quale esercita un impatto negativo. G. di P. 6 – ristrutturazione totale.

CONTESTO AMBIENTALE




	DATAZIONE DELL'EDIFICIO														
Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM INVOLUCRO	RISTRUTTUR. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO					





CATASTO ATTUALE



CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO																		
	1	2	3	4	5		6		7	8	9		10		11	12	2	13
A	PIETRA	MATTONI	MISTO	LEGNO	INTONA	со	TRAMEZZO CANNE					I						
Muri									ALTRO			Condizioni	BUONE		MEDIE	CATT	TIVE	RUDERE
В	ESTERNO	INTERNO	ALLARGATO IN BASSO SU LATO	ALLARGATO IN BASSO SU FRONTE	PENSIL	E	ATORRETTA	4				L						
Camino		3							ASSENTE			Nucleo rurale	OMOGENEO)	NON OMOGENEO			
С	A CAPANNA TRASVERSALE	A CAPANNA LONGITUDIANLE	A 4 FALDE	A PADIGLIONE	A DOPPIA CAPANNA		A UNA FALDA	A	3 FALDE	CON TIMPANI		M						
Tetto								_			Circo (dut)		Finestre (ante)	SEMPLICE	DOPPIA		TRIPLA	
D					Н		SAGOMATA		A DENTE DI SEGA	A SQUADRO	A DENT	A DENTALI INCLIN			PIANA)
Copertura	СОРРІ	TEGOLE	ONDULATI			Cornicione								//////		COPI SPORGE		ASSENTE
Е	SINGOLO	DOPPIO	A SCHIERA	AFFIANCATO	BARCO STACCATO		BARCO STACCATO		BARCO ANNESSO	CORPI ADDOSSATI	CON BARCO ADDOSSATO			PORTICO INCORPORATO	CON TORRE		CON PORTICO A LOGGIA	
Residenza tipo		01 10		00 00	Ja					00 00				000	00		in Unit	
F	UNO	DUE	TRE				(G	INGRESSO A PIANO TERRA ESTERNO	INGRESSO A 1° PIANO ESTERNO	INGRESSO A TERRA INT	PIANO ERNO	INGRESSO A 1 PIANO INTERN	0			N	
Piani	11 111	00 00	00 00	PIU' DI TRE				Ingresso	00 00		0	000	00 00					