OTTOBRE 2010

UBICAZIONE
Via, S. Feliciano

ABITAZIONI

**DESTINAZIONE D'USO** 

RILEVAMENTO EDIFICIO ART. 5 N.T.O.

**GRADO DI PROTEZIONE** 

SCHEDA N°
125b

5









## DESCRIZIONE


Il fabbricato ha mantenuto l'impianto originario pur essendo stato oggetto di ristrutturazioni.


Nel corso del tempo l'edificio ha subito vari interventi di ristrutturazione pesante che ne hanno stravolto i caratteri tipologici e morfologici originari e attualmente si trova in uno stato di conservazione non buono.

G. di P. 5 – ristrutturazione migliorativa.



DATAZIONE DELL'EDIFICIO										
Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM INVOLUCRO	RISTRUTTUR. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO





CATASTO ATTUALE

CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	PIETRA	MATTONI	MISTO	LEGNO	INTONACO	TRAMEZZO CANNE			I				
Muri							ALTRO		Condizioni	BUONE	MEDIE	CATTIVE	RUDERE
В	ESTERNO	INTERNO	ALLARGATO IN BASSO SU LATO	ALLARGATO IN BASSO SU FRONTE	PENSILE	ATORRETTA			L				
Camino		3					ASSENTE		Nucleo rurale	OMOGENEO	NON OMOGENEO		
С	A CAPANNA TRASVERSALE	A CAPANNA LONGITUDIANLE	A 4 FALDE	A PADIGLIONE	A DOPPIA CAPANNA	A UNA FALDA	3 FALDE	CON TIMPANI		M			
Tetto										Finestre (ante)	SEMPLICE	DOPPIA	TRIPLA
D					Н	SAGOMATA	A DENTE DI SEGA	A SQUADRO	A DENTALI	INCLINATA	PIANA		
Copertura	СОРРІ	TEGOLE	ONDULATI		Cornicione							COPPI SPORGENTI	ASSENTE
Е	SINGOLO	DOPPIO	A SCHIERA	AFFIANCATO	BARCO STACCATO	BARCO STACCATO	BARCO ANNESSO	CORPI ADDOSSATI	CON BARCO ADDOSSATO		PORTICO INCORPORATO	CON TORRE	CON PORTICO A LOGGIA
Residenza tipo	00 00	00 00		00 01	<b>JAAN</b>			00 00	100	A PA		0.0	i ri
F	UNO	DUE	TRE			G	INGRESSO A PIANO TERRA ESTERNO	INGRESSO A 1° PIANO ESTERNO	INGRESSO A PIANO TERRA INTERNO	INGRESSO A 1° PIANO INTERNO		N	
Piani	1111	13 1 10	00 0 00 00 0 00 00 0 00	PIU' DI TRE		Ingresso	00 00	0 0	00 00	00 00			