

DATA FOTO  
**OTTOBRE**  
 2010

UBICAZIONE  
 Via, CAPOVILLA  
 NCT Fg. 7

DESTINAZIONE D'USO  
**RESIDENZA**

RILEVAMENTO EDIFICIO ART 5 N.T.O

GRADO DI PROTEZIONE  
**4**

SCHEDA N°  
**107f**



**DESCRIZIONE**

Il fabbricato a destinazione residenziale, si presenta in buono stato di conservazione e con caratteristiche rurali e tipologiche conformi all'epoca di costruzione.

Il fabbricato non compare al catasto storico (catasto asburgico 1841) ne in quello d'impianto (1905 agg. 1930 circa)

G. di P. 4 – Ristrutturazione parziale

(Catasto d'impianto)



**DATAZIONE DELL'EDIFICIO**

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM INVOLUCRO	RISTRUTTUR. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	--------------------	-----------------------	----------	----------------

**CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>A</b> Muri	PIETRA	MATTONI	MISTO	LEGNO	INTONACO	TRAMEZZO CANNE	ALTRO		I Condizioni	BUONE	MEDIE	CATTIVE	RUDERE
<b>B</b> Camino	ESTERNO	INTERNO	ALLARGATO IN BASSO SU LATO	ALLARGATO IN BASSO SU FRONTE	PENSILE	A TORRETTA	ASSENTE		L Nucleo rurale	OMOGENEO	NON OMOGENEO		
<b>C</b> Tetto	A CAPANNA TRASVERSALE	A CAPANNA LONGITUDIANLE	A 4 FALDE	A PADIGLIONE	A DOPPIA CAPANNA	A UNA FALDA	3 FALDE	CON TIMPANI		M Finestre (ante)	SEMPLICE	DOPPIA	TRIPLA
<b>D</b> Copertura	COPPI	TEGOLE	ONDULATI		H Cornicione	SAGOMATA	A DENTE DI SEGA	A SQUADRO	A DENTALI	INCLINATA	PIANA	COPPI SPORGENTI	ASSENTE
<b>E</b> Residenza tipo	SINGOLO	DOPPIO	A SCHIERA	AFFIANCATO	BARCO STACCATO	BARCO STACCATO	BARCO ANNESSO	CORPI ADDOSSATI	CON BARCO ADDOSSATO	PORTICO INCORPORATO	CON TORRE	CON PORTICO A LOGGIA	
<b>F</b> Piani	UNO	DUE	TRE	PIU' DI TRE					G Ingresso	INGRESSO A 1° PIANO TERRA ESTERNO	INGRESSO A 1° PIANO ESTERNO	INGRESSO A 1° PIANO INTERNO	INGRESSO A 1° PIANO INTERNO

