DATA FOTO
OTTOBRE
2010

<u>UBICAZIONE</u>
Via Fioccarde

DESTINAZIONE D'USO
ABITAZIONI

RILEVAMENTO EDIFICIO ART. 5 N.T.O.

GRADO DI PROTEZIONE

4 - 5

scheda N° 23a









DESCRIZIONE

Il fabbricato sorge su una vecchia preesistenza della quale è stato modificato il sedime con vari ampliamenti.

La porzione centrale (2) è quella che maggiormente ha mantenuto intatti tipologia e morfologia (vedi ad esempio una parte di muratura sul lato destro interamente costruita in pietra).

G. di P. 4 – ristrutturazione parziale.

Le parti a destra (3) e a sinistra (1) della porzione centrale sono di più recente costruzione oppure il risultato di una ristrutturazione pesante e presentano caratteristiche non adeguate al contesto storicizzato.


I volumi sul retro sono pertinenze delle abitazioni. G. di P. 5 – ristrutturazione migliorativa.

CONTESTO AMBIENTALE



| DATAZIONE DELL'EDIFICIO | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------|-----------------------|--------------------------|----------|-------------------|
| Prima del 1800 | Dal 1801 Al 1900 | Dal 1901 Al 1945 | Dal 1946 Al 1961 | Dal 1962 Al 1971 | Oltre il 1971 | CONSERV. | TRASFORM INVOLUCRO | RISTRUTTUR. TRASFORM. | AMPLIATO | NUOVO EDIFICIO |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | √1/ | | | | | |





CATASTO ATTUALE

| CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A | PIETRA | MATTONI | MISTO | LEGNO | INTONACO | TRAMEZZO CANNE | | | I | | | | |
| Muri | | | | | | | ALTRO | | Condizioni | BUONE | MEDIE | CATTIVE | RUDERE |
| В | ESTERNO | INTERNO | ALLARGATO IN BASSO SU LATO | ALLARGATO IN BASSO SU FRONTE | PENSILE | ATORRETTA | | | L | | | | |
| Camino | | 3 | | | | | ASSENTE | | Nucleo rurale | OMOGENEO | NON OMOGENEO | | |
| C | A CAPANNA TRASVERSALE | A CAPANNA LONGITUDIANLE | A 4 FALDE | A PADIGLIONE | A DOPPIA CAPANNA | A UNA FALDA | 3 FALDE | CON TIMPANI | | M | | | |
| Tetto | | | | | | | | | | Finestre (ante) | SEMPLICE | DOPPIA | TRIPLA |
| D | | | | | Н | SAGOMATA | A DENTE DI SEGA | A SQUADRO | A DENTALI | INCLINATA | PIANA | | |
| Copertura | СОРРІ | TEGOLE | ONDULATI | | Cornicione | | | | | | | COPPI SPORGENTI | ASSENTE |
| Е | SINGOLO | DOPPIO | A SCHIERA | AFFIANCATO | BARCO STACCATO | BARCO STACCATO | BARCO ANNESSO | CORPI ADDOSSATI | CON BARCO ADDOSSATO | | PORTICO INCORPORATO | CON TORRE | CON PORTICO A LOGGIA |
| Residenza tipo | 00 00 | 00 00 | | 00 01 | JAAN | | | 00 00 | 0 100 | | | 10 | in the second |
| F | UNO | DUE | TRE | | | G | INGRESSO A PIANO TERRA ESTERNO | INGRESSO A 1° PIANO ESTERNO | INGRESSO A PIANO TERRA INTERNO | INGRESSO A 1° PIANO INTERNO | | N | |
| Piani | 11 11 | 10 1 10 10 0 0 | 00 000 | PIU' DI TRE | | Ingresso | 00 00 | 10 10 | 00 00 | 00 00 | | | |