OTTOBRE 2010

<u>UBICAZIONE</u>
Via, Saline

DESTINAZIONE D'USO
ABITAZIONE

RILEVAMENTO EDIFICIO ART. 5 N.T.O.

GRADO DI PROTEZIONE

5

SCHEDAN° 20b









DESCRIZIONE


L'edificio è stato costruito recentemente accanto ad una vecchia preesistenza.

Non presenta caratteristiche di valore storicotestimoniale, ma non si rilevano aspetti morfologici pesantemente in contrasto con il contesto storicizzato. G. di P. 5 – ristrutturazione migliorativa.



DATAZIONE DELL'EDIFICIO										
Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM INVOLUCRO	RISTRUTTUR. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO





CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10)	11	12	13
A	PIETRA	MATTONI	MISTO	LEGNO	INTONACO	TRAMEZZO CANNE				I				
Muri							ALTRO			Condizioni IONB	NE	MEDIE	CATTIVE	RUDERE
В	ESTERNO	INTERNO	ALLARGATO IN BASSO SU LATO	ALLARGATO IN BASSO SU FRONTE	PENSILE	ATORRETTA				L				
Camino		3					ASSENTE			Nucleo rurale	ENEO	NON OMOGENEO		
С	A CAPANNA TRASVERSALE	A CAPANNA LONGITUDIANLE	A 4 FALDE	A PADIGLIONE	A DOPPIA CAPANNA	A UNA FALDA	3 FALDE	CON TIMPANI	•	M				
Tetto											Finestre (ante)	SEMPLICE	DOPPIA	TRIPLA
D					Н	SAGOMATA	A DENTE DI SEGA	A SQUADRO	A DENTALI INCLINATA		ATA	PIANA		
Copertura	COPPI	TEGOLE	ONDULATI		Cornicione								COPPI SPORGENTI	ASSENTE
Е	SINGOLO	DOPPIO	A SCHIERA	AFFIANCATO	BARCO STACCATO	BARCO STACCATO	BARCO ANNESSO	CORPI ADDOSSATI	CON B	CON BARCO ADDOSSATO		PORTICO INCORPORATO	CON TORRE	CON PORTICO A LOGGIA
Residenza tipo	00 00	10 10	10 10 10	00 00	TAPA			00 00					01	ii Nie
F	UNO	DUE	TRE			G	INGRESSO A PIANO TERRA ESTERNO	INGRESSO A 1° PIANO ESTERNO	INGRESSO A PLA TERRA INTER	ANO INGRESSO NO PIANO INT	DA1° TERNO		N	
Piani	01 100	13 1 DE	00 0 00	PIU' DI TRE		Ingresso	00 00	0 0 0 0	00	000	00			