

DATA FOTO
OTTOBRE
2010

UBICAZIONE
Via, Marpegane

DESTINAZIONE D'USO
ABITAZIONE

RILEVAMENTO EDIFICIO ART. 5 N.T.O.

GRADO DI PROTEZIONE
4

SCHEDA N°
09b



DESCRIZIONE

Il barco (2) si trova in uno stato di conservazione non molto buono, ma mantiene i suoi caratteri storico-tipologici poiché gli interventi subiti non ne hanno compromesso la morfologia e la struttura.

L'abitazione (1) ha subito ristrutturazioni che ne hanno in parte compromesso i caratteri storico-tipologici.

Il blocco (3) è una piccola abitazione, postuma rispetto agli altri edifici, ma costruita utilizzando materiali e tipologia consoni al contesto.

Il blocco 4 è stato realizzato con materiali in parte estranei al contesto, ma appartiene alla stessa area di aggregazione e perciò rientra nello stesso grado di protezione.

G. di P. 4 – ristrutturazione parziale.

NOTA: il blocco 4 presenta alcune superfetazioni che saranno trattate come previsto dal grado di protezione.



DATAZIONE DELL'EDIFICIO

| | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|--------------------|-----------------------|----------|----------------|
| Prima del 1800 | Dal 1801 Al 1900 | Dal 1901 Al 1945 | Dal 1946 Al 1961 | Dal 1962 Al 1971 | Oltre il 1971 | CONSERV. | TRASFORM INVOLUCRO | RISTRUTTUR. TRASFORM. | AMPLIATO | NUOVO EDIFICIO |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|--------------------|-----------------------|----------|----------------|

CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|---------|
| A Muri | PIETRA | MATTONI | MISTO | LEGNO | INTONACO | TRAMEZZO CANNE | ALTRO | | I Condizioni | BUONE | MEDIE | CATTIVE | RUDERE |
| B Camino | ESTERNO | INTERNO | ALLARGATO IN BASSO SU LATO | ALLARGATO IN BASSO SU FRONTE | PENSILE | A TORRETTA | ASSENTE | | L Nucleo rurale | OMOGENEO | NON OMOGENEO | | |
| C Tetto | A CAPANNA TRASVERSALE | A CAPANNA LONGITUDINALE | A 4 FALDE | A PADIGLIONE | A DOPPIA CAPANNA | A UNA FALDA | 3 FALDE | CON TIMPANI | | M Finestre (ante) | SEMPLICE | DOPPIA | TRIPLA |
| D Copertura | COPPI | TEGOLE | ONDULATI | | H Comicione | SAGOMATA | A DENTE DI SEGA | ASQUADRO | A DENTALI | INCLINATA | PIANA | COPPI SPORGENTI | ASSENTE |
| E Residenza tipo | SINGOLO | DOPPIO | A SCHIERA | AFFIANCATO | BARCO STACCATO | BARCO STACCATO | BARCO ANNESSO | CORPI ADDOSSATI | CON BARCO ADDOSSATO | PORTICO INCORPORATO | CON TORRE | CON PORTICO A LOGGIA | |
| F Piani | UNO | DUE | TRE | PIU' DI TRE | | G Ingresso | INGRESSO A PIANO TERRA ESTERNO | INGRESSO A 1° PIANO ESTERNO | INGRESSO A PIANO TERRA INTERNO | INGRESSO A 1° PIANO INTERNO | | N | |

